

Machine Name : Gantry machining center

Brand : Hartford

Machine Model : CNC-427

Stock No. : 61937

Ex-factory Date : 2012



Main Technical Parameters:





附件二、机械规格

一、CNC-427 规格

行程		
X 轴行程	MM	4000
Y 轴行程	MM	2700
Z 轴行程	MM	1070
行程	MM	2800
工作台宽度	MM	4000 X 2200
T 型槽(尺寸 X 槽数 X 间距)	MM	28 X 15 X 250
工作台最大承载量	KG	10000
床身高度	MM	210-1280
主轴中心至床面	MM	450
主轴		
主轴转速		950
主轴转速	RPM	6000(主选转速)
进给		
进给速度	MM	1-8000
快速进给(X、Y 轴)	MM	12000
快速进给(Z 轴)	MM	12000
刀架		BT-50
刀架规格		PROT-1
刀具		
主轴功率(30 分钟)	KW	22
其他		
切削速度	KG/CMH	8.5
切削力	KVA	55